

广州市从化区住房和城乡建设局文件

从住建字〔2020〕48号

广州市从化区住房和城乡建设局关于 2020 年 第二季度建筑施工扬尘防治检查情况及 问题较多工地的通报

各有关单位：

为贯彻落实中央、省、市、区关于大气污染防治的工作要求，坚决打赢“蓝天保卫战”，我局组织开展了第二季度建筑施工扬尘污染防治检查。本季度累计派出检查人员 1173 人（次），检查建设项目 473 项（次），发现存在扬尘问题工地 102 项，对相关责任单位及责任人进行省动态扣分 162 分，对 20 个项目的责任单位上报不规范行为。截至 2020 年 6 月底，需安装视频监控项目 119 项，已安装 119 项，已联

网 107 项；需安装扬尘设备项目 107 项，已安装 107 项，已联网 95 项。

检查发现，部分项目落实扬尘防治工作不到位，执行标准不严，存在裸露土和散体物料未覆盖或覆盖不彻底、施工道路未硬化、施工围蔽不严密、车辆冲洗设备不符合要求等问题。其中，商业工程 1 幢（自编地块二酒店，裙房）等项目施工扬尘污染问题较为突出。经研究，决定对施工扬尘污染问题较为突出的“商业工程 1 幢（自编地块二酒店，裙房）”等 4 个项目及责任单位（详见附件）予以全区通报批评，并依照有关规定进行严肃处理。

各有关单位要举一反三，引以为戒，严格按照市、区施工扬尘整治工作有关要求，将“6 个 100%”施工扬尘污染防治措施不打折扣落实到位，共同创建我区更干净、更整洁、更有序的城市环境。

特此通报。

附件：2020 年第二季度施工扬尘污染防治问题较多工地及责任单位名单

广州市从化区住房和城乡建设局

2020 年 7 月 7 日



附件:

2020 年第二季度施工扬尘污染防治问题较多工地及责任单位名单

序号	项目名称	存在主要问题	建设单位	监理单位	施工单位
1	商业工程 1 幢 (自编地块二酒店, 裙房)	1、工地施工未落实好扬尘控制措施, 导致尘土飞扬; 曾被周边居民向 12345 市长热线投诉工地现场扬尘严重, 影响居民正常生活生产; 2、材料堆放混乱。	广东奥和投资有限公司 (业主代表: 何宇锋)	广州市从化区工程建设监理有限公司 (项目总监: 刘广平)	广州市志信建筑工程有限公司 (项目经理: 罗先照)
2	生产研发质检大楼及地下车库工程、1 号车间工程、2 号车间、3 号车间、倒班楼+食堂、门卫 1、门卫 2 工程、1 号仓库工程	1、非作业面部分裸露土和散体物料未覆盖或覆盖不彻底; 2、施工围蔽不完整; 3、车辆冲洗设备不符合规定要求。	广东巧美化妆品股份有限公司 (业主代表: 陈钦镇)	广东天衡工程建设咨询管理有限公司 (项目总监: 刘光星)	广东集盛建设有限公司 (项目经理: 石曼林)

序号	项目名称	存在主要问题	建设单位	监理单位	施工单位
3	珠江国际城项目 110KV 变电站	1、施工道路未 100%硬底化； 2、局部非作业面裸露土未覆盖或覆盖不彻底； 3、道路积泥积尘较多，未及时清理； 4、洒水频次和喷淋设备开启频次或时长不足。	广州市从化珠江房地产开发有限公司 （业主代表：何湘东）	广州电力工程监理有限公司 （项目总监：黄卫华）	广东豪龙建设有限公司 （项目经理：邓伟君）
4	温泉商务中心	1、非作业区域裸露土覆盖不够全面； 2、工地大门的洗车槽个别立柱破损未作修复，坑槽余泥未几时清理； 3、现场搅拌砂浆没有采取降尘措施。	广州市从化区温泉镇温泉经济联合社、广州市丰源投资有限责任公司 （业主代表：张建波）	广州市从化区工程建设监理有限公司 （项目总监：陆巍）	广州市从化第一建筑工程有限公司 （项目经理：谢志威）

抄送：广州市住房和城乡建设局

广州市从化区住房和城乡建设局

2020年7月7日印发
